



Husets energianvändning



Energideklaration för Dinglevägen 19a , Bovallstrand.

- Detta hus använder 77 kWh/m² och år, varav el 77 kWh/m².
Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-03-22 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB
Inga åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


Husets energianvändning



Energideklaration för Dinglevägen 19b , Bovallstrand.

- Detta hus använder 77 kWh/m² och år, varav el 77 kWh/m².
Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-03-22 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB
Inga åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


Husets energianvändning



Energideklaration för Dinglevägen 19c , Bovallstrand.

- Detta hus använder 77 kWh/m² och år, varav el 77 kWh/m².
Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-03-22 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB
Inga åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


Husets energianvändning



Energideklaration för Dinglevägen 19d , Bovallstrand.

- Detta hus använder 77 kWh/m² och år, varav el 77 kWh/m².
Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-03-22 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB
Inga åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


Husets energianvändning



Energideklaration för Dinglevägen 19e , Bovallstrand.

- Detta hus använder 77 kWh/m² och år, varav el 77 kWh/m².
Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-03-22 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB
Inga åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


Husets energianvändning



Energideklaration för Dinglevägen 19f , Bovallstrand.

- Detta hus använder 77 kWh/m² och år, varav el 77 kWh/m².
Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-03-22 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB
Inga åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


Husets energianvändning



Energideklaration för Dinglevägen 19g , Bovallstrand.

- Detta hus använder 77 kWh/m² och år, varav el 77 kWh/m².
Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-03-22 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB
Inga åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


Husets energianvändning



Energideklaration för Dinglevägen 19h , Bovallstrand.

- Detta hus använder 77 kWh/m² och år, varav el 77 kWh/m².
Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-03-22 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB
Inga åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


Husets energianvändning



Energideklaration för Dinglevägen 19i , Bovallstrand.

- Detta hus använder 77 kWh/m² och år, varav el 77 kWh/m².
Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-03-22 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB
Inga åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

Husets energianvändning



Energideklaration för Dinglevägen 19j , Bovallstrand.

- Detta hus använder 77 kWh/m² och år, varav el 77 kWh/m².
Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-03-22 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB
Inga åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.