


Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 6A , Kungshamn.

■ Detta hus använder 36 kWh/m² och år, varav el 36 kWh/m².

Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är med anmärkning.


Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-04-26 av:

Ove Essung , Ramböll Sverige AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 6B , Kungshamn.

■ Detta hus använder 36 kWh/m² och år, varav el 36 kWh/m².

Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är med anmärkning.


Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-04-26 av:

Ove Essung , Ramböll Sverige AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 6C , Kungshamn.

■ Detta hus använder 36 kWh/m² och år, varav el 36 kWh/m².

Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är med anmärkning.


Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-04-26 av:

Ove Essung , Ramböll Sverige AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 6D , Kungshamn.

■ Detta hus använder 36 kWh/m² och år, varav el 36 kWh/m².

Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är med anmärkning.


Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-04-26 av:

Ove Essung , Ramböll Sverige AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 6E , Kungshamn.

■ Detta hus använder 36 kWh/m² och år, varav el 36 kWh/m².

Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är med anmärkning.


Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-04-26 av:

Ove Essung , Ramböll Sverige AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 6F , Kungshamn.

■ Detta hus använder 36 kWh/m² och år, varav el 36 kWh/m².

Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är med anmärkning.


Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-04-26 av:

Ove Essung , Ramböll Sverige AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 6G , Kungshamn.

■ Detta hus använder 36 kWh/m² och år, varav el 36 kWh/m².

Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är med anmärkning.


Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-04-26 av:

Ove Essung , Ramböll Sverige AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 6H , Kungshamn.

■ Detta hus använder 36 kWh/m² och år, varav el 36 kWh/m².

Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är med anmärkning.


Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-04-26 av:

Ove Essung , Ramböll Sverige AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 61 , Kungshamn.

■ Detta hus använder 36 kWh/m² och år, varav el 36 kWh/m².

Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är med anmärkning.


Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-04-26 av:

Ove Essung , Ramböll Sverige AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 6J , Kungshamn.

■ Detta hus använder 36 kWh/m² och år, varav el 36 kWh/m².

Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är med anmärkning.


Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-04-26 av:

Ove Essung , Ramböll Sverige AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 6K , Kungshamn.

■ Detta hus använder 36 kWh/m² och år, varav el 36 kWh/m².

Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är med anmärkning.


Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-04-26 av:

Ove Essung , Ramböll Sverige AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 6L , Kungshamn.

■ Detta hus använder 36 kWh/m² och år, varav el 36 kWh/m².

Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är med anmärkning.

Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-04-26 av:

Ove Essung , Ramböll Sverige AB